







细节A: 压缩机底脚
 Detail A: Compressor Foot

压缩机接线示意图
 Wiring diagram



技术要求:
 Notes:
 未注公差 ± 2 ;
 All Tolerance unless other specified ± 2

									苏州英华特涡旋技术有限公司
									有限公司
									YH&YW
									Heighten
标记	处数	视图	更改文件号	签字	日期				
设计			标准化			版本标记	重量	比例	
校对									
审核							0.00	1:3	
工艺			批准			共	张	第	张